

Lieu de prélèvement : Voir informations Sol
Sol : IDENTIFICATION GTR
Client : AMR IDF
ROND POINT 404 FRESNES SUR MARNE
77410 CLAYE-SOUILLY
Dossier CC22/062 : Assistance PAQ centre de valorisation des déblais de chantier

Prélèvement n° CE 22/2640	prélevés le 07/12/2022 (Réalisé le 12/12/2022)
Agent préleveur	HILAIRE E.
Mode	Sur stock
Fait par	LEGLAIVE R.
Observations	


INFORMATIONS SOL

Lieu de prélèvement	Centrale AMR - FRESNES-SUR-MARNE
Description du matériau	Sablon

ESSAIS	Valeur	Norme
Teneur en fines Granulats ou Sol	23.7 %	EN 933-1 ou EN ISO 17892-4
Teneur en eau par séchage Granulats ou Sol	14.5 %	EN 1097-5 ou EN ISO 17892-1
IPI Wnat	8	NF P 94-078
Valeur au Bleu d'un Sol	1.19 g	P 94-068
Classification GTR	B5h	NF P 11-300

Analyse granulométrique

Tamis	%tamisat
14.000	100.0
10.000	99.9
8.000	99.6
6.300	99.6
5.000	99.5
4.000	99.3
2.000	99.1
1.000	98.8
0.500	98.4
0.200	84.4
0.080	23.7


CLASSEMENT SELON NF P 11-300

Bs R

Responsable laboratoire, HILAIRE E.